



**Laufen, Stiftskirche  
Kreuzgang**

13. Jahrhundert, Adneter Knollenkalk,  
Untersberger Kalkstein

- Musterflächen
- Untersuchung Konstruktion
- Restaurierung der Epitaphplatten
- Ausbau Neuversatz Epitaphplatten
- Dokumentation
- Verfugarbeiten
- Bodenlegearbeiten, Steinmetzarbeiten

**Technische Daten**

- Bauabschnitt Bodenbelag ca. 120 St.
- Bauabschnitt Wandepitaph ca. 80 St.
- ca. 300 m<sup>2</sup>

**Erhaltungszustand**

- Geschädigte / Verschmutzte Steinoberflächen
- Gebrochene Steinplatten
- Konstruktive Schäden und Verformungen
- Nutzungsbedingt abgeschliffene Oberflächen, mit deutlichen Niveauunterschieden
- Umfangreicher Bestand von Altergänzungen

**Eingesetzte Untersuchungstechnologien**

- Mörtel- und Werkstoffanalysen
- Salzuntersuchungen
- Druckfestigkeit, e-modul, Wasseraufnahme

**Ausgeführte Leistungen**

- Entwicklung angepasster Ergänzungsmaterialien
- Reinigungsarbeiten
- Ausbau und Neuversatz der Bodenplatten
- Konservierung, Ergänzungen, Klebungen, Vernadelungen etc.
- Dokumentation

**Auftraggeber**

Katholische Kirchenstiftung Laufen  
Stiftsdekan Eibl / Herr Morawitz Tel.: 0049-8682 - 89610  
Referent Diözese: Hr. Rohrmann Tel.:0049-89-23889-730

**Fachbehörden**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  
Referent LFD: Herr Huber Tel.: 049-89-2114-0  
Restaurierung: Fr. Kern Tel. 0049 - 89 - 21140

**Ausführungszeitraum**

seit 2007 – 2010

