



**Passau**  
**Wittelsbacherbrunnen**

um 1900, Kalkstein

Konzepterstellung  
Musterflächen  
Restaurierung  
Wassertechnik  
Dokumentation

**Erhaltungszustand**

- Verschmutzung der Steinoberflächen
- Massive Fugenschäden
- Defekte Brunnentechnik
- Stark degradierte Oberflächen
- Umfangreicher Bestand von Altergänzungen und Fassungen

**Eingesetzte Untersuchungstechnologien**

- Wasseraufnahmebestimmung
- Mörtel- und Werkstoffanalysen

**Maßnahmen**

- Feuchtreinigung, Strahlreinigung, Wasserstoffperoxidreinigung
- Fugeninjektionen, konstruktive Stabilisierung des Brunnens
- Konservierung, Ergänzungen Klebungen, Vernadelungen etc.
- Einbau der Brunnentechnik
- Abdichtung des Brunnens

**Auftraggeber**

Stadt Passau Hochbauamt  
Herr Berger Tel.: 0851 – 396- 0

**Fachbehörde**

Staatliche Dombauhütte Passau  
Dombaumeister Hauck: 0851 – 393-272

**Ausführungszeitraum**

2003

