



**Rothenburg ob der Tauber
Stadtpfarrkirche St. Jakob**

15. Jahrhundert, Schilfsandstein,
Muschelkalk

- Konzepterstellung
- Anarbeiten von Musterflächen
- Zustandserfassung
- Untersuchung Konstruktion
- Leistungsverzeichnis
- Fachbauleitung
- Dokumentation
- Sonderleistungen

Erhaltungszustand

- Verschmutzung der Steinoberflächen
- Starke Fugenschäden
- Konstruktive Schäden und Verformungen
- Stark verwitterte Oberflächen
- Umfangreicher Bestand von Altergänzungen und Altrestaurierungen

Eingesetzte Untersuchungstechnologien

- Mörtel- und Werkstoffanalysen
- Salzuntersuchungen
- Deformationsmessungen

Beauftragte Leistungen

- Fachplanung
- Erstellung von Musterflächen
- Fachbauleitung

Auftraggeber

Evangelisch Lutherische Kirchengemeinde St. Jakob
Klostergasse 15, 91541 Rothenburg o.T.
Herrn Dekan Gross Tel.: 0049 - 9861 – 7006-23

Fachliche Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Referent: Hr. Dr. Habres, Tel. 0049 – 89 – 2114-0
Restaurierung: Fr. Kern, Tel. 0049 – 89 - 21140

Projektbeteiligte

Statik: Dr. Bergmann GmbH, Pfaffenhofen
Vermessung: Endemann Vermessungen (Bildentzerrung)
Planerstellung, Achim Bunz (Fotographie)
Fachlabor Dr. Ettl & Dr. Schuh München

Ausführungszeit

seit 2004 bis vorauss. 2012

