



**Salzburg, Festspielhaus  
Portal Fischer von Erlach**

18. Jahrhundert, Untersberger Kalkstein,  
Konglomeratstein, Putzflächen

Materialentwicklungen - anpassungen  
Fassungsuntersuchung  
Schaden- Maßnahmenkartierung  
Restaurierung der Portalanlage  
Dokumentation

**Erhaltungszustand der Portalanlage**

- Starke Verschmutzung und Verkrustung der Steinoberflächen
- Taubenvergrämungspasten
- Fehlstellen durch mechanische Beanspruchung
- Fugenschäden
- Putzschäden
- Sinterschichten
- Konstruktive Schäden und Verformungen, Rissysteme
- Stark zurückgewitterte und rauhe Oberflächen
- Umfangreicher Bestand von Alterergänzungen

**Maßnahmen**

- Strahlreinigung, Ionenauscherreinigung
- Fugeninjektionen, Fugensanierung
- Festigung
- Konservierung, Ergänzungen Klebungen, Vernadelungen etc.
- Acrylatmörtelergänzungen, mineralische Ergänzungen
- Einbau passgenauer Vierungen
- Fertigung neuer Einhörner

**Auftraggeber**

Festspielhäuser Salzburg, Erhaltungs- und Nutzungsverein  
Herr Bmst. Mag. (FH) Herbert Wallner: 0046-662-8045311

**Fachbetreuung**

Büro für Bauforschung und Denkmalpflege  
Dr. Hermann Fuchsberger : 0043-662- 821294

**Projektbeteiligte**

Landeskonservatoriat  
Herr Dr. Gobiet: 0043-662- 84834572

**Ausführungszeitraum**

2007

