



Nürnberg **Stadtpfarrkirche St. Lorenz**

14 - 15. Jahrhundert, Burgsandstein,
Muschelkalk

Konzeptentwicklung, Fachplanung
Fachbauleitung
Anarbeiten von Musterflächen
Materialentwicklungen - anpassungen
Untersuchung der Konstruktion
Schaden- Maßnahmenkartierung
Leistungsverzeichnis
Erstellung von Werkplänen
Dokumentation

Erhaltungszustand

- Entfestigte Sandsteinoberflächen mit stark geschädigten Fugenflanken
- Verschmutzung, Verkrustung der Steinoberflächen
- Starke Fugenschädigungen
- Konstruktive Schäden und Verformungen
- Stark degradierte Oberflächen
- Umfangreicher Bestand von Altergänzungen und Altrestaurierungen
- Geschädigte Altergänzungen
- Fassungsicherungen
- Geschädigte Wand-, Dach- und Blechanschlüsse

Projektdaten

- 1. Bauabschnitt Südturm
- 2-4 Bauabschnitt Langhaus Obergaden und Strebepfeiler
- 5. Bauabschnitt Hochchor
- ca. 6.000 m² abgewinkelte Oberfläche

Eingesetzte Untersuchungstechnologien

- Mörtel- und Werkstoffanalysen
- Salzuntersuchungen
- Deformationsmessungen

Beauftragte Leistungen / Ausführung

- Fachplanung
- Fachbauleitung
- Dokumentation

Projektbeteiligte

Architekturbüro Fritsch, Knodt & Klug, Nürnberg
Statik: Dr. Bergmann GmbH, Pfaffenhofen
Vermessung: Illustrated Architecture
Fachlabor Dr. Ettl & Dr. Schuh München

Auftraggeber

Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Lorenz,
Lorenzer Platz 10, 90402 Nürnberg

Fachbehörde

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege München
Referent: Herr Dr. Walter Tel.: 0049-89 – 2114-0
Restaurator: Frau Kern Tel.: 0049-951 – 4094-56

Ausführungszeitraum

seit 2003 bis 2011

