



Regensburg
Domgarten Ölberggruppe

15 Jahrhundert
Rotmarmor, Regensburger Grünsandstein

Konzepterstellung
Musterflächen
Dokumentation
Spezialleistungen
Fassungssicherung
Restaurierungsarbeiten

Erhaltungszustand

Starke Verkrustungen
Massive Gefügedegradation mit starkem Substanzverlust
Schäden durch Altkonservierung
Umfangreicher Bestand an Altergänzungen
Salz- und Feuchteschäden

Technische Daten

1 Bauabschnitt
4 Skulpturen und 1 Reliefplatte

Eingesetzte Untersuchungstechnologien

Salzanalytik
Pigment- und Bindemittelbestimmung
Überprüfung und Anpassung der Ergänzungsstoffe

Maßnahmen

Reinigung mit Ionenaustauscherharz
Feuchtreinigung, partielle Reinigung mit Mikrosandstrahl
Strukturelle Konservierung
Partielle Rekonstruktion mit verschiedenen
Ergänzungsstoffen auf Kalk-, Kieselsäureester und
Acrylatbasis
Konsequenter Rückbau von Zementergänzungen
Fassungssicherung

Auftraggeber

Staatliches Bauamt Regensburg
Bajuwarenstr. 2 d, 93053 Regensburg
Ansprechpartner: Herr Kühne

Fachbehörde

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Referent: Herr Dr. Gieß, Tel.: (089) 2114 – 291

Ausführungszeitraum

2004 - 2005

